

SPESIFIKASJONER

Oppbygning

Parkett i 14 mm – 19 mm tykkelse, limt sammen av 3 sjikt. Slitesjikt 2,5 mm - 5,6 mm.

Tresorter

Ask, eik, valnøtt.

Sortering

Aktiv, Natur.

Overflatebehandling

UV-Oljet.

Brukstid

Forutsatt normal bruk og slitasje er antatt brukstid/levetid minimum 20 år. Se generelle råd. Sollys over lenger tid kan forårsake fargeendringer. Dette er naturlig og normalt for trematerialer.

DRIFT OG VEDLIKEHOLD

Generelle råd

For å unngå unødig slitasje på parketten er det viktig å ta et par forhåndsregler. Sørg for å ha matter eller tepper ved inngangspartier som tar opp sand og støv slik at dette ikke blir dratt inn på gulvet. Ha alltid filtknotter under stoler, bord og andre møbler for å unngå riper i gulvet ved flytting av disse. Kontorgulv bør utstyres med matter for kontorstoler.

Vannsøl og liknende må tørkes opp umiddelbart. Væske trenger inn i treverket og fører til at parketten sveller og må byttes.

Tre er et levende materiale som reagerer på temperatur og fuktighet. Om sommeren utvider treet seg på grunn av høy luftfuktighet, om vinteren vil det trekke seg sammen. Det er derfor viktig med et stabilt innklima. Det anbefales at luftfuktigheten holdes på rundt 45-60 % og temperatur på 20°C.

Rengjøring

Parkettgulv rengjøres først og fremst med støvsuger, husk på å ha børstene nede på munnstykket. Ved gulvvaske benyttes godt oppvridd klut eller mopp. Bruk milde vaskemidler. Skuremidler eller ammoniakkholdige vaskemidler må unngås.

Flekkfjerning

Flekker må fjernes umiddelbart. Tørk over med en fuktig klut etter fjerning. Bruk kun rent vann.

Flekker av	Fjernes med
Frukt, bær, saft, melk, fløte. Leskedrikk, øl, kaffe, te, urin	Syntetisk vaskemiddel
Sjokolade, fett, olje, skokrem, merker etter sko, tjære, asfalt	Aceton / White sprit
Fargebånd, stensil, kulepenn, leppestift	Forsiktig bruk av rødsprit
Blod	Kaldt vann

Ettersyn og vedlikehold

Vedlikeholdsstrøk påføres ved behov. En gang i året i privathjem og tre til fem på kontor og liknende. Oljen bør sprayes på gulvet og poleres ned i treet for hånd eller polermaskin. På steder med stor slitasje bør gulvet jevnlig påføres olje.

OBS! Brukte kluter og pads må umiddelbart skylles i vann og brennes eller legges i lufttette beholdere etter bruk. Dette på grunn av risiko for selvantennning.

Behandling og avfall

Avfallstype: Overflatebehandlet trevirke.
Avfallshåndtering: Deponering.
Opprinnelse: Næring, bygg og anlegg.

Miljøpåvirkning

Det er ingen kjente miljøpåvirkninger